

## 1. רקע

העובדה במערכות כרוכה בחשיפה פוטנציאלית לשוגי סיוכנים רבים, שמקורם בסוג הדגימה ובתהליכי העבודה. טעות אנוש בפעולות כלשהי באחת המעבדות, תקלת בצדוק או כשל של מערכת עלולים לגרום להתקפות אירוע חרום בטיחותי, כגון : שריפה, שפץ חומר כימי/ביולוגי מסוכן, וכו'.

כדי שהתגובה לאירוע חרום תהיה מהירה, יעילה ואפקטיבית, יש להבטיח שהמעורבים בה ידעו לפועל מהר ונכון.

על מנת למנוע פגיעות מיותרות, חשוב שאנשי המעבדה יכירו את המזהמים השוניים  
שאליהם חשופים העובדים במעבדה ויושו שימוש נכון באמצעות המיגון השונים. חיוני כי  
כל היצוד והעזרים, הנדרשים לשם ביצוע הפעולות, יהיו תקינים וימצאו במקום  
המועדדים להם.

## 2. מטרה

**להגיד את הפעולות הנדרשות בעת אירוע חירום בבדיקות כימיות וביוולוגיות בטכניון, את בעלי התפקידים במרק זה ואת תחומי האחריות והסמכות שלהם וזאת במטרה למונע פגיעה בחמי אדם, רכוש וסביבה.**

### 3. הגדרות

- .3.1. **בטיחות (Safety)** - שליטה ובקרה מתמדת על סיכונים והפחנותם במקומות העבודה ו/או - בתהיליך מסוימים, במטרה למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע וצמצום הנזק הנובע מהם.
  - .3.2. **טכניון רבתיה** - הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל ומוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ.
  - .3.3. **יחידה** - פקולטה, מחלקה, מכון, אגף, מרכז מחקר, מחסן כלל טכניוני.
  - .3.4. **יחידת הבטיחות** - הגוף המ乞וציא בתחום הבטיחות העבודה בטכניון.
  - .3.5. **מנהל מעבדה** - חבר סגל הטכניון אקדמי או מינהלי שמונה על ידי הרשויות המוסמכות בטכניון כמנהל מעבדה או מי שמנהל אותה בפועל.
  - .3.6. **עובדים** - עובד טכניון לרבות עובד זמני, עובד ארעי, עובד קבוע, עובד בחוזה אישי, עובדי מוסד הטכניון, וכן כל מי שפועל חלק מהמערכת הפנימית הרגילה של הטכניון מטעם הטכניון ובשמו (חוקרים, משתלמים, סטודנטים) אף אם אין בינו לבין הטכניון יחס עובד-עובד.
  - .3.7. **תאונה (accident)** - אירוע חד עימי, שבו ממושך הפתונציאלי של גורם סיכון או של מגע ונגרם נזק לבリアות, לרכוש ו/או לסביבה.
  - .3.8. **סיכון** - הנזק הצפוי מהתרחשותו של אירוע, כפול מידת הסבירות שהאירוע יתרחש.
  - .3.9. **גורם סיכון** - גורם או מצב שיש בו פוטנציאל לגרימת פגיעה בבריאות או נזק אחר לאדם, לרכוש, או לסביבה או לצירוף של כמה מאלה.
  - .3.10. **ציוויל בטיחות** - ציוויל מגן אישי, ציוד כיבוי אש, מערכת גילוי אש, מערכת צופרי אזעקה, מערכת כיבוי אוטומטי, מערכת כריזזה וציוויל הצלה וכל ציוויל נוסף הנדרש לצורך ביצוע עבודתה, משימה בצוותה בטוחה.
  - .3.11. **אירוע חירום** - מצב חריג, לא שגרתי, העולם לגרום לפגיעה ברכוש ובנפש, המחייב פועלות תוגבה מיידית, לרבות דליפה, שפק פיזור זיהוי חשיפה או דלקה של גורם מסוכן שלא בתהיליך העבודה הרגיל במעבדה או שריפה אחרת בתחוםי המעבדה. ולבדוק אם הנהול מתייחס לזה בכל האם מתיחס[ ]

<p>מספר הנהלה: 0153-07-07 בתוקף מעתאריך: 21.11.2012 מחזורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 2 מתוך 10</p>	<p><b>הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל</b> נהלים</p>	
<p><b>טיפול באירוע חירום במעבדות הטכניון</b></p>		

3.12. **AIRPORT CHIROPATHY** – AIRPORT MEDICAL TREATMENT – Following medical treatment of patients following contact with biological agents or substances.

3.13. **CONTAMINATED MATERIALS** – Contaminated materials (chemicals, biologicals, radioactive, sharp objects, needles, syringes, glassware, etc.) that have been used in the laboratory and must be disposed of in accordance with regulations.

#### 3.14. **BIOHAZARDS**

Microorganisms and other microorganisms are tested for various diseases. If positive, they are sent to the CDC for further testing. These include bacteria, viruses, fungi, parasites, etc. The results are sent to the laboratory manager for further processing.

3.15. **CONTAMINATION IN BIOLOGY** – Biological contamination is a common occurrence in laboratories.

The **CDC** : The National Center for Disease Control (CDC) monitors diseases and sends samples to the laboratory for further testing. The laboratory manager is responsible for handling these samples. The results are sent to the laboratory manager for further processing.

3.16. **LEVEL 1 CONTAMINATION** (contamination of biological materials) is handled by the laboratory manager. The laboratory manager is responsible for handling these samples. The results are sent to the laboratory manager for further processing.

3.17. **LEVEL 2 CONTAMINATION** (contamination of biological materials) is handled by the laboratory manager. The laboratory manager is responsible for handling these samples. The results are sent to the laboratory manager for further processing.

3.18. **INFECTION** - A condition of infection in the laboratory environment, such as mold, mildew, etc.

### 4. RESPONSIBILITY

#### 4.1. **MANAGEMENT OF THE TECHNION**

The management of the Technion is responsible for ensuring the safety of the laboratory environment and maintaining the quality of the work performed. The laboratory manager is responsible for ensuring the safety of the laboratory environment and maintaining the quality of the work performed.

#### 4.2. **DEPARTMENT HEADS AND CHIEF OFFICERS**

Department heads and chief officers are responsible for ensuring the safety of the laboratory environment and maintaining the quality of the work performed. The laboratory manager is responsible for ensuring the safety of the laboratory environment and maintaining the quality of the work performed.

#### 4.3. **RESEARCHERS AND LABORATORY MANAGERS**

Researchers and laboratory managers are responsible for ensuring the safety of the laboratory environment and maintaining the quality of the work performed. The laboratory manager is responsible for ensuring the safety of the laboratory environment and maintaining the quality of the work performed.

<p>מספר הנהלה: 0153-07-07 בתוקף מעתה עד: 21.11.2012 מחזור: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 3 מתוך 10</p>	<p><b>הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל</b> נהלים</p>	
<p><b>טיפול באירועי חירום במעבדות הטכניון</b></p>		

#### 4.4. אגף משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש אחראי לוודא כי כל עובד חדש יודרך בנושא בטיחות ויחתום על חוברת ה"דרך לעובד החדש" חלק מתחילה קליטתו לטכניון. כמו כן באחריות אגף משאבי אנוש להפנות עובדי מעבדות לביקורות רפואיות ולהחיסונים בהתאם לדרישת והמלצת יחידת הבטיחות בטכניון, הדרכות בטיחות נוספות וריענון שנתי בהתאם לדרישות יחידת הבטיחות.

#### 4.5. עובד

אחריות העובדקיימים בפועל את כל דרישות והנחיות הבטיחות הנוגעות לתחומי עבודתו, להשתתף בהדרכות ככל שיידרש על פי הנחיות יחידת הבטיחות שתופצנה מפעם לפעם, להתריע על מפגעים וסיכוןים ולפעול לקיום הנחיות הבטיחות.

#### 4.6. יחידת הבטיחות

יחידת הבטיחות אחראית לפרסום את המידע ואת דרישות החוק בנוגע לתפעול מעבדות ביולוגיות, לביצוע סקרים סיכוניים מפעם במערכות אלו ולהנחות לגבי פעולה מתקנות בהתאם לצורך. בסמכות ראש יחידת הבטיחות להוראות על הפסקת העבודה במעבדה במידה ונראה כי יש סיכון בריאומי או בטיחותי בהמשך עבודה בה, בתיאום עם מנכ"ל הטכניון וסמכ"ל התפעול. יחידת הבטיחות אחראית גם על ליווי וייעוץ להנחת הטכניון בכל הנוגע ליישום נוהל זה.

### 5. שיטה

#### 5.1. בלי

במהלך העבודה השגרתי במעבדות קיים תמיד סיכון פוטנציאלי להיווצרות אירועי חירום בשל אופי העבודה במעבדה. אירועי חירום אלו עשויים להיות כתוצאה משפק חומר כימי, ביולוגי, שריפה, דילפת גזים, או הוצרך בטיפול רפואי כתוצאה מאחד מאירועים אלו. המטרת הראשונה באירועי חירום, היא מניעת פגיעה ב衲פש. הגנה על רכוש, ציוד ומתקנים הינם בעדיפות שנייה בלבד.

##### 5.1.1. סדר הפעולות במקרה חירום מבוסס על שלבים העיקריים הבאים:

###### 5.1.1.1. **הודע**- הודיע לעובדים בסביבה על האירוע.

###### 5.1.1.2. **פנה**- פנה את העובדים מסביבת האירוע.

###### 5.1.1.3. **טפל**- טפל באירוע למניעת התפשותו או לחיסולו המוחלט, ככל שמדובר האירוע קטנים ויש ביכולתך לבצע זאת ללא סיכון אישי.

###### 5.1.1.4. **דווח (כמפורט בסעיף 5.2 להלן)**- חיוני לדוח על תאיונות ואירועים חריגים על מנת לחקרים ולאפשר מניעתם בעתיד.

##### 5.1.2. פוללה מהירה תביא למינית פגיעה ב衲פש וברכוש ולכך חשיבות עליונה לדיית צוות העובדים והשווים במעבדה את ניהול החירום ומיקום ציוד לעזרה ראשונה וכיבוי אש.

#### 5.2. דיווח אירועי חירום במעבדה

##### 5.2.1. **בכל אירוע חירום יש לדוח מידית בטלפון החירום :**

###### 5.2.1.1. **במקרי חירום בטכניון ובתי חילג 6000/2222**

###### 5.2.1.2. **בפקולטה לרפואה יש לחילג 5222**

##### 5.2.2. **בכל מקרה יש לדוח למנהל המעבדה, לראש מינהל פקולטה וליחידת הבטיחות (2146/2147).**

<p>מספר הנהלה: 0153-07-07 בתוקף מעתה עד: 21.11.2012 מחזור: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 4 מתוך 10</p>	<p><b>הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל</b> נהלים</p>	
<p><b>טיפול באירוע חירום במעבדות הטכניון</b></p>		

### 5.3. שפכי כימיקלים

5.3.1. כל שפך של כימיקלים חייב בדיווח לא קשר לגודל השפך. בדיווח יש לציין את הפרטים הבאים:

5.3.1.1. תאריך האירוע

5.3.1.2. שעת האירוע

5.3.1.3. מקום האירוע (מעבדה, חדר או אחר)

5.3.1.4. שם החומר/ים מעורבים ונפח שנשפך

5.3.1.5. שמות מעורבים: עובדים, סטודנטים ו/או אורחים

### שפך כימיקלים- אירוע חירום

שפך כימיקל יחשב כאירוע חירום במקרים הבאים:

5.3.2.1. עשוי לגרום לפציעה או לחסיפה לחומר כימי הדורשת טיפול רפואי.

5.3.2.2. עשוי לגרום לפריצת שריפה או פיצוץ.

5.3.2.3. נדרש שימוש באמצעי נשימה כגון מסיכת גזים או מערכת נשימה פתוחה (מנ"פ) לצורך הטיפול בחומר.

5.3.2.4. גורם המזוהם אזורים ציבוריים.

5.3.2.5. עשוי לגרום לזיהום דרכי אוירכך שיידרש פינוי מקומי או כללי.

5.3.2.6. גורם לשפך בקנה מידת שאינו ניתן לטיפול ע"י אנשי המעבדה.

5.3.2.7. גורם לנזק בצד האוניברסיטה הדורש תיקון.

5.3.2.8. כל כמות של כספית במצב מתכתני.

5.3.2.9. כל שפך שאינו ניתן לניקוי ואיסוף עקב חוסר בכ"א מיום, ציוד נשימה, או כל ציוד הדורש לטיפול בטוח בשפך.

5.3.2.10. נדרש טיפול ארוך או במהלך הלילה.

5.3.2.11. מעורב חומר או גורם כימי או ביולוגי בלתי ידוע.

5.3.2.12. עשוי להחלול לאדם או למין השתייה.

### טיפול באירוע שפך כימיקלים מהוות אירוע חירום

למרות שכלי היפוי המפורטים כאן הינם כללים לכל סוג החומרים, יתכונו שינויים בסוג הטיפול שיינטו לחומרים מסוימים, לפי האמור בגלילו הבתייחות או לפי תנאי השטה.

בכל מקרה, אין לבצע ניטרול של חומצות או בסיסים!! יש לאסוף או לספוג את החומר לכלי קיבול מותאים ולפנותו למבחן פינוי פסולת מעבדתית.

5.3.3.1. יש להודיע למומונה על המעבדה! במידת הצורך יש לצלצל לאחד מהטלפונים הרשומים בסעיף 5.2.1.

יש לחתן פרטים לגבי סוג השפך, מיקומו המדויק ואנשים שנחשפו או בסיכון.

5.3.3.2. במידה והשפך מהוות סיכון מיידי לחיים, יש לעזוב את אזור השפץ, להודיע לעובדים בסביבה הקרובה על האירוע ולבקשם לפנות את האזור.

5.3.3.3. יש להסיר בגדים נגועים, לשטוף עור ועיניים במים לפחות 15 דקות, במקלחת, ובמשטפות עיניים חירום הקרובות ביותר.

5.3.3.4. במידה ונדרש לחץ עובד מחרך נגוע, על המחלץ להגן על עצמו לפני כן בbijgod מגן, כפפות, מערכת נשימה וرك לאחר מכן לפנות אותו.

<p>מספר הנהלה: 0153-07-07 בתוקף מעתה עד: 21.11.2012 מחזור: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 5 מתוך 10</p>	<p><b>הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל</b> נהלים</p>	
<p><b>טיפול באירוע חירום במעבדות הטכניון</b></p>		

לאויר צח. יש לזכור! אין לסכן חי אדם נוספים על מנת לחלץ אדם נוסף!!

במידה ומיורבים באירוע אדים נפיצים, אין להפעיל מתג חשמל,  
תאורה או כל ציוד חשמלי שאינו מסוג מוגן פיזוצ'ו!! יש לבנות כל  
מקורות חום במידה ובטוח לעשות כן.

במידה וסוג החומר שנשפך אינו ידוע יש להתמגון במיגון אישי כולל  
לנשימה.

אין לטפל בחומר ללא ציוד מגן אישי !!

במקרה והשפך אינו מהו סיכון מיידי לאדם, יש לנסות לשלוט  
בקצב השפיכה או נפחה ע"י סגירת ברז או הקבוק, הרמת הקבוק  
או מיכל למניעת המשך שפיכה, סגירת דלתות, הרחיקת ציוד, הגבלת  
התפשטות השפך ע"י נקיוק ספיגה או יצירת מאצרה ע"י מיכל.

אין להניח שלא קיימים גזים או אדים רעלילים בשל חוסר ריח.  
יש להגבר את כושר האוורור - לפתוח פתחי מינדפים ליניקת אדים.  
ניתן לפתח דלתות לאוורור של אדים לא רעלילים.

יש להשתמש באמצעי ספיגה (או חול) לאיסוף חומרים שנשפכו  
ולמנוע התפזרותנו ע"י חסימה באמצעי ספיגה (מעין מאצרה).

#### טיפול בשפך כימיקלים קטן 5.3.4

שפך כימיקלים קטן שבעיתו נדרשים עובדים שנחפרו לחומר  
שנשפך, לטיפול רפואי ו/או שימוש במערכות נשימה – זהו אירוע שפך  
כימיקלים המהווה אירוע חירום ועליך לפעול כאמור בסעיף 5.3.3.

שפך שאינו עונה לקריטריונים בסעיף 5.3.2.1 עד סעיף 5.3.2.12  
ייחשב כשפך כימיקלים קטן שאינו מהו אירוע חירום.

להלן הוראות כלליות לטיפול בשפך קטן לאירוע חירום:  
יש לידע הסובבים לגבי האירוע.

יש לפנות אנשים שאינם נחוצים מאזור השפך או  
המעבדה.

במידה והחומר הינו דליק נדרש לבנות כל מקורות חום.

יש ללבוש ציוד מגן אישי- משקפי מגן, כפפות מתאיימות,  
חלוק.

יש לספוג את השפך בעוזרת חול או חומר ספיגה אחר. שפך  
קטן ניתן לספוג בעוזרת נייר ספינה שייזרק לפסולת לפניו.

יש לנוקות בזיהירות בקבוקים או אריזות שהותזו.

במידת הצורך יש לשאוב בעוזרת שואב אבק עם מסנן מסווג  
HEPA ומוחומר מבנה מתאים לשפך.

במידה והחומר הינו נדי ביתר (atzton, אלכוהול וכד') יש  
להניח לו להתאייד לתוך מערכת המנדפים (להפסיק  
אוורור של המעבדה).

#### טיפול בחומר מוץק 5.3.4.4

באופן כללי, כל חומר מוץק, שרעילותו נמוכה ואשר  
שפך, יש לאסוף על ידי טאתוא בעוזרת יעה לתוך שקית  
פסולת ופינויה למבחן פסולת כימית. בכל מקרה יש להתמגון  
בעוזרת נשימה מתאימה לסוג החומר.

<p>מספר הנהלה: 07-0153 בתוקף מעתאריך: 21.11.2012 מחזור: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 6 מתוך 10</p>	<p><b>הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל</b> נהלים</p>	
<p><b>טיפול באירועי חירום במעבדות הטכניון</b></p>		

5.3.4.4.2. חומרים רעלים יותר ניתן לשאוב באמצעות שואב אבק עם פילטר מסוג HEPA.

5.3.4.4.3. בכל מקרה, יש לפעול לפי שיטת פינוי פסולת כימית וביוולוגית בפינוי שאリות של כפפות שקיות אריזות ועוד.

#### 5.4. שפק של חומרים רדיואקטיביים

סיכון בחומרים רדיואקטיביים נובעים בד"כ משפק, שריפה או התפוצצות שכנתווצה מכך עשוי להתרזר ולזוזה השפק את העובדים או ציוד ורכוש. כל אירוע בחומרים רדיואקטיביים ידוע לאחד מהתלפונים הרשומים בסעיף 5.2.1. הטיפול יעשה לפי הנחיות של יחידת פס"ק (פיקוח סיכון קרינה).

5.5. אירועי חירום הנגרמים ע"י חומרים ביולוגיים  
ספק של חומרים ביולוגיים מחוץ למנדף עשוי לפגוע לנגורום של אירוסולים למרחב המעבדה. פיזור אירוסולים מסווג זה עשוי להיות חמוץ במקרה והם מכילים חידקים או גורמים מדבקים אחרים. אין להיכנס למעבדה לניטרול או ניקוי השפק לפחות 30 דקות מהאירוע. עימם למנוע פגיעה של עובדי מעבדה במקרים אלו, על העובד לפעול על-פי ההוראות שיבאו להלן:

##### 5.5.1. ספק על גוף עובד

5.5.1.1. הסר בגדים שהזדהמו.

5.5.1.2. שטוף אברים שנחשפו במים וסבון לפחות 30 דקות לפחות.

5.5.1.3. פנה לטיפול רפואי (אם נדרש).

5.5.1.4. הודיע למנהל המעבדה ולכל יתר הגורמים בהתאם לסעיף 5.2.1.

##### 5.5.2. התזה לעין

5.5.2.1. שטוף במשטפות העיניים במשך 15 דקות.

5.5.2.2. החזק את העיניים פקוחות בכל זמן השטיפה.

5.5.2.3. פנה לטיפול רפואי אם נדרש.

5.5.2.4. הודיע למנהל המעבדה ולכל יתר הגורמים בהתאם לסעיף 5.2.1.

##### 5.5.3. התזה על האף, הפה, הגוף או על הידיים

5.5.3.1. שטוף הינויב עם חומר חיטוי או סבון.

5.5.3.2. הודיע למנהל המעבדה ולכל יתר הגורמים בהתאם לסעיף 5.2.1.

##### 5.5.4. דקירה ממוחט מזוחמת

5.5.4.1. שטוף הינויב עם מים וסבון תוך עידוד דימום מהחצץ.

5.5.4.2. חטא את המקום בידי אחד חברי השטיפה.

5.5.4.3. פנה לטיפול רפואי אם נדרש.

5.5.4.4. הודיע למנהל המעבדה ולכל יתר הגורמים בהתאם לסעיף 5.2.1.

##### 5.5.5. ציד הדרוש לטיפול בשפק ביולוגי

5.5.5.1. כפפות חד-פעמיות.

5.5.5.2. תמיסת היפוכליוט 0.5% (אקוונומיקה ביתית מהולה 10:1).

5.5.5.3. בקבוק ספרי להכנת תמיסת טריהה של אקוונומיקה מהולה 10:1.

5.5.5.4. מלקטת (פינצטה), יעה, מגב, ומברשת – להרמת שברי זכוכית, רצוי ככל הנזינים לעיקור באוטקלאב.

5.5.5.5. חבילת ניירות סופגיים.

5.5.5.6. שקיות השמדה עם סמל ה- Biohazard ומיכלים המיועדים לכליים חדשים.

<p>מספר הנהלה: 07-0153 בתוקף מעתה עד: 21.11.2012 מחזור: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 7 מתוך 10</p>	<p><b>הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל</b> נהלים</p>	
<p><b>טיפול באירוע חירום במעבדות הטכניון</b></p>		

5.5.5.7. כפפות גומי עבות, כיסויי נعلים, משקפי מגן מלאים goggles וחולקים לשימוש חד פעמי.

5.5.5.8. מסכת פנים מתאימה למיגון אירוסול חלקי (דוגמת 8835 3M).

#### טיפול בשפק של גורמים ביולוגיים המסוגים כ- BSL1

5.5.6.1. ידוע מיד את האנשים בסביבה - למנוע זיהום של אנשים נוספים ושל הסביבה.

5.5.6.2. לבש כפפות, חילוק מעבדה, כיסויי נעלים, משקפי מגן ומסיכה.

5.5.6.3. כסה את השפק בניריות הסופגים.

5.5.6.4. שפוך את האקונומיקה מסביב לניריות הסופגים ומעליהם ואפשר לאקונומיקה להתערבב עם השפק לפחות 20 דקות.

5.5.6.5. הרם חלקי זוכחית שבורים עם פינצתה מברשת ויעה והנח בתוך מיכל ייעודי לכלים חדים.

5.5.6.6. אסוף את הפסולת המזוהמת ששימשה לניקוי השפק לתוך שקיות Biohazard.

5.5.6.7. נגב את האзор בחומר חיטוי (اكونوميكا מהולה 10:1).

5.5.6.8. הורד כפפות וחילוק מזוהמים.

5.5.6.9. שטוף את הידיים עם מים וסבון.

5.5.6.10. דוחה למנהל המעבדה ולכל יתר הגורמים בהתאם לסעיף 5.2.1.

#### טיפול בשפק של גורמים ביולוגיים המסוגים כ- BSL2

5.5.7.1. מיד כש庫ורה השפק עצור את הנשימה וצאת מהחדר.

5.5.7.2. ידוע את הסובבים על השפק והוציא גם אותם מהחדר.

5.5.7.3. סגור את הדלת ביציאה.

5.5.7.4. תלה על הדלת שלט אזהרה.

5.5.7.5. הסר בגדים מזוהמים, הפוך את הצד המזוהם כלפי-פנים והכנס את הבגדים המזוהמים לשקיית Biohazard.

5.5.7.6. שטוף היטיב את העור במידה ונחשף, עם מים וסבון אנטי-ספטי.

5.5.7.7. הנח לאירוסולים לשקוול למשך 30 דקות לפחות לפני חזרתו למעבדה.

5.5.7.8. אסוף את הפריטים הדרושים לניקוי: חומר מחתא, מגבות נייר, שקיות Biohazard ופינצטות.

5.5.7.9. לבש ציוד מגן אישי: חילוק, מסכת נשימה מסוג 8835 3M, כפפות.

5.5.7.10. נגב ורסס מסביב (היכן שיתקנן והשפק התיז) (כולל ציוד) עם חומר מחתא.

5.5.7.11. השליך את כל הניריות המזוהמים והביבוגד המזוהם לשקיות השמדה והעביר אותם אוטוקלאב.

5.5.7.12. שטוף ידיים עם סבון אנטי-ספטי ומים.

5.5.7.13. דוחה למנהל המעבדה ולכל יתר הגורמים בהתאם לסעיף 5.2.1.

#### טיפול בשפק של חומר ביולוגי בцентрיפוגה

5.5.8.1. השאר את הцентрיפוגה סגורה למשך 30 דקות (שקיעת האירוסולים).

5.5.8.2. נתק את הцентрיפוגה מהחשמל לפני תחילת הניקיון.

<p>מספר הנהלה: 07-0153 בתוקף מעתה עד: 21.11.2012 מחזור: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 8 מתוך 10</p>	<p><b>הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל</b> נהלים</p>	
<p><b>טיפול באירוע חירום במעבדות הטכניון</b></p>		

- 5.5.8.3. הוצאה את ראש הצנטריפוגה ואת האדפטורים והעבר אותם אוטקלאב בתוך שקיית Biohazard – אם ניתן, נhg על-פי הוראות היি.ן.
- 5.5.8.4. במידה ולא – רסס את פנים הצנטריפוגה בחומר חיטוי והמשך לנ hog על-פי הכללים לטיפול בשפק 5.5.6 ו- 5.5.7.
- טיפול בשפק של חומר ביולוגי במנדף** 5.5.9.
- 5.5.9.1. לבש את ציוד המגן האישי.
  - 5.5.9.2. אין לכבות את המנדף הביוווגי בעת הניקוי.
  - 5.5.9.3. אין להכניס את הראש או הגוף למנדף הביוווגי בעת הניקוי.
  - 5.5.9.4. כסא את השפק במגבות נייר סופג ובעדינות שפוך על הניריות את החומר מהחטא (אקוונומיקה). המותן לפחות 20 דקות.
  - 5.5.9.5. נגב/רסס את הקירות הפנימיים של המנדף, משטח העבודה והצמוד עם חומר מהחטא והמתן 20 דקות.
  - 5.5.9.6. שפוך חומר חיטוי למאגרי הניקוז של משטח העבודה של המנדף והמתן 20 דקות.
  - 5.5.9.7. רוקן את כל הנזולים ממאגרי הניקוז למיכלי איסוף של פסולת ביולוגיה ושטוף עם הרבה מים (רצוי סטרילליים).
  - 5.5.9.8. הרס את החלק הקדמי של משטח העבודה לאפשר חיטוי כל החלקים ע"י ניגוב ו/או ריסוס - והמתן 20 דקות.
  - 5.5.9.9. השליך את כל הפסולת לשקיות Biohazard.
  - 5.5.9.10. הנח ציוד מזוהם שניית להעבירה אוטקלאב בתוך שקיית Biohazard.
  - 5.5.9.11. נכח ציוד שאינו עבר אוטקלאב עם חומר מהחטא והמתן כ- 20 דקות לפני הוצאתו מהמנדף.
  - 5.5.9.12. הסר את ציוד המגן ושטוף היטב את הידיים במים וסבון.
  - 5.5.9.13. הנח למנדף לעבוד לפחות 10 דקות לאחר סיום הניקוי ולפניה המשך העבודה.
  - 5.5.9.14. יידע את כל משתמשי המנדף על השפק ופעולות הניקוי.
  - 5.5.9.15. דוח למנהל המעבדה ולכל יתר הגורמים בהתאם לסעיף 5.2.1.
- טיפול בשפק של חומר ביולוגי רדיואקטיבי** 5.5.10.
- 5.5.10.1. טיפול בחומר הביולוגי בעזרת חומרים מהחטא וرك אח"כ התיחס לשפק כשפוך רדיואקטיבי.
  - 5.5.10.2. לפי הוראות פס"ק, אין לבצע עיקור באוטקלאב של פסולת ביולוגית רדיואקטיבית. כל עיקור שיבוצע לפסולת יהיה עיקור כימי.
  - 5.5.10.3. במידה והשפוך הביולוגי מכיל את האיזוטופ <sup>125</sup>I אין לטפל בו בעורת אקוונומיקה אלא בחומר מהחטא אחר- יש להתייעץ עם יחידת הבטיחות.
  - 5.5.10.4. דוח למנהל המעבדה ולכל יתר הגורמים בהתאם לסעיף 5.2.1.
- טיפול באירוע דליפת נז** 5.6.
- 5.6.1. יש לפנות את הנפגע לאויר הצח ולסייע לו בחמצן/הנשמה לפי הצורך.
  - 5.6.2. יש להודיע על המקרה לאחד מטלפוןיהם הרשומים בסעיף 5.2.1.

<p>מספר הנהלה: 07-0153 בתוקף מעתה עד: 21.11.2012 מחזור: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 9 מתוך 10</p>	<p><b>הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל</b> נהלים</p>	
<p><b>טיפול באירוע חירום במעבדות הטכניון</b></p>		

. 5.6.3. יש להודיע למנהל המעבדה ולכל יתר הגורמים בהתאם לסעיף 5.2.1.

. 5.6.4. יש לפנות את הנפגע לטיפול רפואי בבית החולים.

**5.6.5. טיפול באירוע דליפת גז (מצנחת או בלונו)**

. 5.6.5.1. התפינה מיד והודיע לשאר העובדים.

. 5.6.5.2. במידה ואפשרי, סגור את שסתום המיכל או ברז אספקה ראשי.

. 5.6.5.3. הפעל מינדר לשאייהفتح חלונות לאוורור.

. 5.6.5.4. סגור כל מקור חום או חשמל.

. 5.6.5.5. אין לחזור לאזור הנגוע עד לקבלת אישור מוגרים מוסמך.

. 5.6.5.6. סמן את החדר/ מעבדה בשלט : "דליפת גז - הכניסה אסורה".

. 5.6.5.7. הטיפול בדיליפה יעשה ע"י צוות התחזוקה המומן לטיפול.

. 5.6.5.8. חוזרת לעובדה באישור הממונה על הבטיחות בלבד.

**5.7. שריפות**

שריפות הן אירוע שכיח במעבדות כימיות או ביולוגיות בשל אופי החומרים

והחומרים הנמצאים בשימוש. חלק מהחומרים הינם דליקים.

הנחות פוליה בקרה חירום :

. 5.7.1. עוזר לכל אדם הנמצא בסכנה מידית לחיו רק במידה והדבר אינו מסכן אותו בנוסף.

. 5.7.2. הפעל מידית את אזעקה האש בבניין ע"י לחיצה על לחץ "אש" הקרוב, דבר זה ידוח מידית למוקד הבטחון ובתייחות על אירוע שריפה בבניין. עדיף להזעיק את כוחות החירום ולבטלם מאשר שייגיעו מאוחר מדי לאירוע.

. 5.7.3. במידה והאש קטנה (רק לצורך הדוגמה: כגודל של סל ניירות קטן) השתמש במטר הכבוי הקרוב לכיבויו.

. 5.7.4. אל תילחים באש במידה ואחד מהחומרים הבאים מתקיים :

. 5.7.4.1. האש גדולה מדי או יצאה מכלל שליטה.

. 5.7.4.2. יש חשש לאויריה רעליה במעבדה.

. 5.7.4.3. במידה והאש אינה נכפית- עוזב את המעבדה מיד.

. 5.7.5. יש לסגור דלתות וחלונות (במידה ונitin) כאשר האדם האחרון עוזב את המעבדה.

. 5.7.6. אין להשתמש במעליות. עוזב את הבניין דרך מדרגות ויציאות החירום.

. 5.7.7. בהישמע אזעקה כיבוי אש כל מי שנמצא באזור שריפה נדרש לפנות מידית.

. 5.7.8. באחריות כל מנהל מעבדה/אזור לוודא שכל הנוכחים במעבדה הגיעו לאזור הכינוס ובהתקנים למפורט בנהול מס' 07-0129 - נוהל פינוי מבני הטכניון.

. 5.7.9. במידה ויש נדרירים יש למסור על כך לאנשי הבטחון שהגיעו לטפל באירוע.

. 5.7.10. חוזרת לבניין לאחר האירוע תעשה אך ורק באישורו של יחידת הבטיחות וגופות.

. 5.7.11. כל שריפה, קטנה כגדולה, תדוחה לממונה על הבטיחות בטכניון ותתוחקר על ידו.

<p>מספר הנהלה: 0153-07-07 בתוקף מעתה ו偕: 21.11.2012 מחזור: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 10 מתוך 10</p>	<p><b>הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל</b> נהלים</p>	
<p><b>טיפול באירועי חירום במעבדות הטכניון</b></p>		

5.8. **חירום רפואי ועזרה ראשונה**  
 פציעות במעבדות הינה שכיחות למדי, פצעות אלו הין בד"כ חתכים קטנים או כוויות קטנות. אולם לעיתים תוצאותיהן יכולות להיות קשות בשל חסיפה לחומרים כימיים, ביולוגיים, רדיואקטיביים.  
 אירועים אפשריים נוספים במעבדות (ולא רק) יכולים להיות התקפי לב או שבץ ההופכים למסוכנים בשל סביבת העבודה המסוכנת יותר.  
 האחריות הראשונית לעזרה ראשונה במעבדה הינה על העובד שנוכח באזורה. עליו לפעול במהירות אך בקרה רגועה ובטוחה.  
 כל אירוע של עוזרה ראשונה ידוח טלפוןית ליחידת הבטיחות ויתוחק על ידה. במקרה חירום רפואי פועל בקרה הבא:

- 5.8.1. הצעק מידית עזרה באחד ממספריו החירום הרשמיים בסעיף 5.2.1 תוך העברת מירב הפרטים כגון: סוג הפגיעה/-airway, מקום מדויק, מס' נפגעים, וסוג העזרה הנדרשת (אמבולנס, חובש וכד').
- 5.8.2. שלח נציגים לחכות לצוות החירום/חובש/אמבולנס בכניסה לבניין/מעבדה כדי שיגיעו מידית לאזור האירוע.
- 5.8.3. אין להזיז נפגעי גב או נפגע שאינו זו בכוחות עצמו אלא אם הוא חושף לפגיעה נוספת כגון: שרפפה, שפך ועוד. גם אז יש להזיז בזרירות תוך שימוש במס' אנשים בצד לפנו פגעה נוספת.
- 5.8.4. בפציעות וחתכים קלים ניתן לטפל באמצעות ארגז העזרה הראשונה של המעבדה.
- 5.8.5. גם במקרים קלים יש לדוח על האירוע למנהל המעבדה ומנהל המעבדה ידוח לממונה על הבטיחות.
- 5.8.6. במידה ונדרש פינוי לבית החולים, יש להצמיד לפצוע מלאה שיוצג בගילוון בטיחות של החומר/ים שהיו מעורבים (במידה והיו).
- 5.8.7. אמצעי מגן למגישי עזרה ראשונה במעבדה:
- 5.8.7.1. במקרים של דימום קטן או בשליטה, מספיק להשתמש בכפפות חד פעמיות.
- 5.8.7.2. במקרים של חתכים בהם יש סיכון להיפגע מדם ניטז וסיכון ביולוגיים, יש להתמגן בכפפות, חלוק, מגן פנים נשימה.
- 5.8.8. במקרים של מדידת חום או לחץ דם בלבד לא נדרש כל מגן.

6. **תחולת ותיקף**
- 6.1. נהול זה חל על כל יחידות הטכניון רבתי. נהול זה בא להוסיף על כל נהול אחר ואין בו כדי לגרוע מהוראות כל נהול, אלא אם צוין אחרת במפורש.
- 6.2. בכל מקרה של שאלה או אי בהירות בנוגע לנוהל זה יש לפנות ליחידת הבטיחות.
- 6.3. תוקף נהול זה מיום פרסומו.

נוהל זה תקף ומברcker רק בגרסתו הממוכנת הנמצאת באתר הטכניון -- > יחידת ארגון ושיטות -- > נהלי הטכניון

זהבה לניאדו  
סמן"ל לתפקיד